Residencial

SENDA

by Top Gestión

56 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS


Avda. Bulevar Castilla La Mancha,8
Marchamalo (Guadalajara)

VIVIENDA TIPO 2D.4.2


2 DORMITORIOS
BLOQUE 1 - BAJO G


SUPERFICIES	
Superficie Útil Interior	61,00 m²
Superficie Útil Exterior	26,80 m²
TOTAL SUP. ÚTIL	87,80 m²
TOTAL SUP. CONSTRUIDA (1)	101,90 m²
TOTAL SUP. CONSTRUIDA CON PPZC (2)	110,40 m²

PLANO DE SITUACIÓN



(1) Superficie construida interior y exterior de la vivienda sin repercusión de las zonas comunes.
(2) Superficie construida interior y exterior de la vivienda con repercusión de las zonas comunes.





N°Edición: V2
Junio 2026

(*) Este plano puede sufrir modificaciones en función del desarrollo de la promoción. El amueblamiento reflejado tiene únicamente efectos decorativos. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios por motivos funcionales, estéticos y legales que pudieran producirse, sin que ello suponga una merma en la calidad de la construcción. Cotas orientativas.

Residencial
SENDA
by Top Gestión

56 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS


Avda. Bulevar Castilla La Mancha,8
Marchamalo (Guadalajara)

VIVIENDA TIPO 2D.4.2


2 DORMITORIOS
BLOQUE 1 - BAJO G


SUPERFICIES	
Superficie Útil Interior	61,00 m²
Superficie Útil Exterior	26,80 m²
TOTAL SUP. ÚTIL	87,80 m²
TOTAL SUP. CONSTRUIDA (1)	101,90 m²
TOTAL SUP. CONSTRUIDA CON PPZC (2)	110,40 m²

PLANO DE SITUACIÓN



(1) Superficie construida interior y exterior de la vivienda sin repercusión de las zonas comunes.
(2) Superficie construida interior y exterior de la vivienda con repercusión de las zonas comunes.





N°Edición: V2
Junio 2026

(*) Este plano puede sufrir modificaciones en función del desarrollo de la promoción. El amueblamiento reflejado tiene únicamente efectos decorativos. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios por motivos funcionales, estéticos y legales que pudieran producirse, sin que ello suponga una merma en la calidad de la construcción. Cotas orientativas.